

## Obligation réglementaire

Constaté partagé par la profession "La majorité des installations de ventilation ne sont pas efficaces" selon le "Livre Blanc de la ventilation" de mai 2018. Suite à ce livre Blanc de ventilation le protocole de ventilation Promevent a été mis en place pour l'obtention de certains labels. Depuis la mise en place de la RE 2020, la vérification du système de ventilation par le protocole RE 2020 est obligation pour l'obtention de l'attestation RE 2020.

Cadre réglementaire :

- ✓ Protocoles Diagvent, Promevent, Effinergie, RE 2020
- ✓ Arrêté du 24 mars 1982
- ✓ Arrêté du 28 octobre 1983
- ✓ CPT 3615\_V4
- ✓ DTU 68.3